


Návod k montáži 3D PVC obkladů

PODKLAD

- Lepený povrch musí být čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Případnou usazenou vodu je nutno nejprve z povrchu setřít. Pomocí vhodného čističe odstraňte z povrchu prach a nečistoty, případně povrch obruste a následně setřete prach. V případě potřeby před aplikací zakryjte plochy kolem spoje fólií nebo páskou. Zkontrolujte přilnavost povrchových nátěrů. Vytvrzení spoje závisí na přítomnosti vlhkosti (vzdušné nebo z podkladu).

LEPENÍ

- Před nalepením obkladů doporučujeme zkontrolovat všechny kusy v balení. Důkladně zkontrolujte odstín obkladů, který se musí na každém kusu shodovat.
- 3D PVC obklad se lepí většinou montážním lepidlem (v kartuši), nebo nízkoexpanzní polyuretanovou montážní pěnou. Preferujeme však montážní, nejlépe univerzální lepidlo. Pattex 1 for All od firmy Henkel nebo montážní lepidlo Mamut od firmy Den Braven.
- Odřízněte špičku kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole. Naneste lepidlo na zadní stranu obkladu, nejlépe na styčnou plochu obkladu se stěnou a to po obvodu, ale také do středu obkladu. Přiložte obklad ke stěně a jemně jej na stěnu natlačte. Práce provádějte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Čerstvé zbytky lepidla ihned odstraňte pomocí vody s velkým množstvím mycího prostředku. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.
- S jedním lepidlem (kartuše) byste měli za normálních okolností nalepit přibližně 8 až 10 m² obkladu. Množství použitého lepidla nelze přesně vypočítat, jelikož závisí na typu stěny a hustotě nanášení lepidla.



PVC obklad
98x46 cm

U PVC obkladů rozlišujeme lepení na rovnou stěnu a lepení na nerovnou stěnu.

Při lepení na rovnou stěnu stačí lepidlo nanášet bodově na rohy obkladu a pár teček i do středu obkladu.

Předpokládaná spotřeba montážního lepidla je **50g na 1 kus obkladu.**



PVC obklad
98x46 cm

Při lepení na nerovnou stěnu se montážní lepidlo nanáší na tzv. hadíky. Lepidlo je třeba nanést po celém okraji obkladu a také pár pásků i přes střed obkladu.

Předpokládaná spotřeba montážního lepidla je **150g na 1 kus obkladu.**

ŘEZÁNÍ/STŘÍHÁNÍ

- 3D PVC obklad lze jednoduše stříhat nůžkami nebo s ostrým nožikem řezat. Pro přesné řezání doporučujeme použít kovové pravítko s držadlem.
- Pokud chcete aby do sebe jednotlivé obklady dokonale zapadaly, doporučujeme přizpůsobit resp. obstříhat kraje obkladu tak, aby při lepení jednotlivých kusů nebyly velké spáry.

ÚDRŽBA

- 3D PVC obklady jsou 100% voděodolné, čili je lze čistit vlhkým hadrem nebo houbou. V případě velkého znečištění můžete použít také čisticí prostředek. Panely jsou vyrobeny z materiálů s velmi dlouhou životností. Předpokládaná životnost panelů při normálním používání (opotřebování) je minimálně 50 let.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na tel. čísle **+420 603 526 256**, nebo e-mailem na **info@obklad-levne.cz**.